

广州市光汇加油站有限公司安全现状评价报告

安全评价项目名称	广州市光汇加油站有限公司 安全现状评价报告		项目类别	安全现状评价
			报告提交时间	2020年8月24日
委托方	广州市光汇加油站有限公司	项目地址	广州市番禺区大学城环西路 300号	
单位及项目简介	<p>该加油站于2005年4月29日在广州市番禺区市场监督管理局注册成立，注册资本1920万元人民币，注册地址：广州市番禺区大学城环西路300号。类型为有限责任公司（法人独资），统一社会信用代码：91440101773331549M，法人代表薛金勇，经营范围为场地租赁（不含仓储）；润滑油零售；百货零售（食品零售除外）；成品油（汽油）零售；成品油（煤油）零售；预包装食品零售；船舶补给供应服务；成品油（柴油[闭杯闪点≤60℃]）零售。该加油站是油气合建站（加气业务目前已停用），其中液化石油气业务由本公司租赁给中油洁能公司，由该公司申请经营资质，自行独立经营。该加油站已与该公司签订安全协议和应急救援协议，明确了各方的安全职责。</p> <p>该加油站取得了广州市安全生产监督管理局核发的《危险化学品经营许可证》，登记编号：粤穗WH安经证字[2018]1590（9），法人代表薛金勇，许可经营范围：汽油，柴油[闭杯闪点≤60℃]（备注：三级加油站，其中汽油罐10m³×1个；汽油罐20m³×2个，柴油罐20m³×1个，4台共24枪加油机）。</p>			
评价项目分工	承担工作	姓名	承担工作	姓名
	项目组长	潘永泽		潘永泽
	项目组成员	钟自全	报告编制人	余骏斌
		余骏斌		钟自全
		潘永泽	报告审核人	叶瑾亮
		杜超	过程控制负责人	侯守鑫
		温建明	技术负责人	朱志良
		王和文	参与评价的技术专家	/
开展安全评价工作起、止时间		2020年3月11日——2020年8月24日		
开展安全评价工作主要任务		资料收集、现场勘查、编制报告，与企业交流及指导整改、报告审核		
开展安全评价工作人员现场勘验图像与影像资料	<div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div>			